


-Positioneer krikgedeelte zo dat alle kunststof delen 1 t/m 3 naar boven wijzen zoals op de tekening

-Place levermechanism so that all nylon parts 1 up to 3 are facing upwards as shown on the drawing

-Stellen Sie das Hebe teil mit alle Nylon Teile 1 bis 3 nach oben wie auf die Zeichnung

-Lieu mécanisme de sorte que toutes les parties en nylon 1 à 3 tournés vers le haut comme le dessin



-Achterkant van de stang **vanaf hier** in het krikgedeelte schuiven met de vertanding naar beneden.

Hier voor dient het palletje ingedrukt te worden.

Om de einddop van de stang in het krikgedeelte te schuiven is enige kracht nodig.

-Put end of the pole with toothing facing downwards from this side into the lever mechanism You need to press the pawl. It needs some force to put

the lever mechanism over the square plug of the pole.

-Schiebe ende von der Stange mit Zahnung nach unten von diesselben in das Hebe teil.


Klinksperrre eindrucken. Mann braucht einige Kraft um das Hebe teil über die

End kappe von der Stange zu schieben.

-Mettre fin de la tige en carree avec la denture tournée vers le bas à partir de ce côté dans le mecanisme. Impressionner déclic. Vous avez besoin

d'une force pour pousser le mecanisme sur l'embout nylon à la tige

-Positioneer krikgedeelte zo dat alle kunststof delen 1 t/m 4 naar boven wijzen zoals op de tekening
-Place levermechanism so that all nylon parts 1 up to 4 are facing upwards as shown on the drawing
-Stellen Sie das Hebeteil mit alle Nylon Teile 1 bis 4 nach oben wie auf die Zeichnung
-Lieu mécanisme de sorte que toutes les parties en nylon 1 à 4 tournés vers le haut comme le dessin



-Achterkant van de stang vanaf hier in het krikgedeelte schuiven met de vertanding naar beneden.
Hier voor dient het palette ingedrukt te worden.

Om de eindstop van de stang in het krikgedeelte te schuiven is enige kracht nodig.

-Put end of the pole with toothing facing downwards from this side into the lever mechanism. You need to press the pawl. It needs some force to put the lever mechanism over the square plug of the pole.

-Schiebe ende von der Stange mit Zahnung nach unten von diesseits in das Hebeteil.

Klinksperre eindrucken. Mann braucht einige Kraft um das Hebeteil über die End kappe von der Stange zu schieben.

-Mettre fin de la tige carrée avec la denture tournée vers le bas à partir de ce côté dans le mécanisme. Impressionner déclic. Vous avez besoin d'une force pour pousser le mécanisme sur l'embout nylon à la tige

